



Segreteria Provinciale di Roma
Via S.Vitale, 15 – 00184 Roma c/o Questura
Tel. 06 46862086
www.coisproma.lazio.it
e-mail: roma@coisp.it
pec: coispsegreteriaroma@pec.it

COISP · COORDINAMENTO PER L'INDIPENDENZA SINDACALE DELLE FORZE DI POLIZIA

SP.RM-Prot. Nr.519/2024

Roma, 3 giugno 2024

**AL SIGNOR DIRIGENTE
UFFICIO SERVIZI TECNICO LOGISTICI QUESTURA DI**

ROMA

E, p.c.

ALL'UFFICIO RAPPORTI SINDACALI QUESTURA DI

ROMA

Oggetto: Alloggi collettivi di servizio presso Caserma “Maurizio Giglio”. Criticità.

Signor Dirigente,

con la presente, la Segreteria Provinciale del **COISP** intende sottoporre alla Sua attenzione le gravi criticità riguanti gli alloggi collettivi di servizio presso la Caserma “Maurizio Giglio”, in seguito a diverse segnalazioni giunte a questa O.S. circa le precarie condizioni della struttura, del tutto inaccettabili e in contrasto con le norme relative alla sicurezza e principalmente con le norme igienico sanitarie.

Forti carenze riguardano soprattutto i servizi igienici, che presentano diversi problemi strutturali per i quali sarebbe necessaria una totale revisione per quel che riguarda piatti doccia, rubinetterie ma in particolar modo i W.C.. Quest’ultimi infatti, risultano non funzionanti da diverso tempo, motivo per cui i colleghi sono costretti a cambiare piano per poter usufruire dei servizi igienici.

Problematica che riguarda non solo gli alloggi di servizio presso della Caserma ma anche la Palazzina Comando del Reparto Volanti, dove sono ubicati gli Uffici della Segreteria, del Personale, Amministrativi e sei Furerie, i cui servizi igienici sono fuori uso da circa sei mesi e per i quali non è stato fatto nessun tipo di intervento in quanto necessiterebbero di totale ristrutturazione. Di conseguenza, i colleghi impiegati presso detti Uffici sono costretti ad usufruire dei servizi di altre strutture all’interno della Caserma.

Inoltre, il continuo accumulo di calcare nelle caldaie, da cui ne deriva la mancanza di acqua calda, è una conseguenza dell’assenza di addolcitore d’acqua quindi, nonostante la recente pulizia dei boiler, che ha comportato un notevole impiego di risorse economiche, l’assenza di detto addolcitore comporterà un ulteriore accumulo di calcare tra meno di un anno, per il quale dovranno essere impiegate ulteriori risorse economiche per la pulizia.



Segreteria Provinciale di Roma

Via S.Vitale, 15 – 00184 Roma c/o Questura

Tel. 06 46862086

www.coisproma.lazio.it

e-mail: roma@coisp.it

pec: coispsegreteriaroma@pec.it

COISP · COORDINAMENTO PER L'INDIPENDENZA SINDACALE DELLE FORZE DI POLIZIA

Quanto alle camere, esse dispongono di mobilio obsoleto con problemi di falegnameria, problemi di questo tipo riscontrati anche in tutte le finestre della caserma.

Vi sono almeno 120 materassi presenti da più di 20 anni, dalla dubbia salubrità e che pertanto necessitano di essere sostituiti.

L'ascensore risulta guasto da diversi mesi per un problema di costi e questo causa problematiche anche per ciò che riguarda la raccolta dei rifiuti. Difatti, quest'ultima non viene effettuata dalla ditta preposta a causa dell'assenza di ascensore che non permette di trasportare il grande quantitativo di rifiuti pertanto, i colleghi alloggiati sono costretti a trasportare per le scale dei grandi sacchi pieni di rifiuti che vengono accumulati all'ingresso degli alloggi.

E ancora, diverse lampade sono fulminate ma non vengono cambiate perché non fornite, centraline antincendio fuori servizio, assenza di lavasciuga a gettoni per i 360 alloggiati.

Allo stato attuale, ben si evince come l'insieme delle problematiche elencate e in particolar quelle relative all'aspetto igienico sanitario, possano mettere a rischio la salute dei poliziotti che usufruiscono degli alloggi in questione.

Pertanto, chiediamo che possano essere messi in atto degli interventi volti a sopperire queste carenze strutturali ed igienico sanitario.

In attesa di urgente riscontro in merito, l'occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

LA SEGRETERIA PROVINCIALE
COISP ROMA